

Comune di Pastrengo
Provincia di Verona



P.I.

Elaborato


4.2

Scala

SCHEDATURA EDIFICI STORICI PIOVEZZANO

(da scheda 123 a 180)

Redatto ai sensi dell'art. 14 della LR 11/2004



SINDACO
Stefano Zanoni

UFFICIO TECNICO
Lucia Mamone

PROGETTISTA
Giulio Saturni

CONSULENZE SPECIALISTICHE
Quadro conoscitivo
Matteo Tres
Alberto Grava

Analisi storica
Paolo Richelli

Analisi agronomiche e ambientali
Giuseppe Palleschi

Marzo 2024

N° 123

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra 3

Grado di
conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi
caratterizzanti

Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 124

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra 2

Grado di
conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi
caratterizzanti

Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 125

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
	<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
	<input type="checkbox"/>	In rovina
	<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione	<input type="checkbox"/>	Buono
	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
	<input type="checkbox"/>	Cattivo
	<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
	<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli	<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
	<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 126

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 127

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra 2

Grado di
conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi
caratterizzanti

Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 128

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra 3

Grado di
conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico


Elementi
caratterizzanti

Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 129

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra 3

Grado di
conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

	Buono
	Discreto
X	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

	In uso
	Parzialmente in uso
X	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi
caratterizzanti

Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 130

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra 3

Grado di
conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input checked="" type="checkbox"/>	DisMESSO

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi
caratterizzanti

Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 131

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra 3

Grado di
conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi
caratterizzanti

Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 132

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra 2

Grado di
conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi
caratterizzanti


Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 133

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale
Corte Ronzetti – Ca' dei Frati

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6565
Si conferma l'aumento volumetrico previsto dal PRG vigente (ex scheda A313)

Grado di intervento

1

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 134

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 135

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra

2

Grado di
conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi
caratterizzanti

Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 136

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra

2

Grado di
conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi
caratterizzanti


Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

3


Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 137

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 138

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 139

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e
Descrizione

Residenziale

Indirizzo

Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori
terra

3

Grado di
conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di
manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi
caratterizzanti

Elementi
incongrui

Note

Grado di
intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 140

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale
Villa Avesani

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6560

Grado di intervento

1

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 141

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale
Villa Avesani

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6560

Grado di intervento

1

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 142

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale
Villa Avesani

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input type="checkbox"/>	In uso
<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui


Note

Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6560

Grado di intervento

1

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 143

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale
Villa Avesani

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
	<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
	<input type="checkbox"/>	In rovina
	<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione	<input type="checkbox"/>	Buono
	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
	<input type="checkbox"/>	Cattivo
	<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
	<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli	<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
	<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6560

Grado di intervento

1

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 144

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale
Villa Avesani

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Villa Veneta iscritta al registro IRVV
6560

Grado di intervento

1

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 145

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
	<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
	<input type="checkbox"/>	In rovina
	<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione	<input type="checkbox"/>	Buono
	<input type="checkbox"/>	Discreto
	<input checked="" type="checkbox"/>	Cattivo
	<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
	<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli	<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
	<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 146

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
	<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
	<input type="checkbox"/>	In rovina
	<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione	<input type="checkbox"/>	Buono
	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
	<input type="checkbox"/>	Cattivo
	<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
	<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli	<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
	<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 147

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Chiesa
Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 1

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input checked="" type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 148

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale
Villa Lanari detta il Castello

Indirizzo Via Piovezzano Vecchia

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

	Buono
X	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Villa Veneta iscritta al registro IRVV 6562. Per gli edifici privi di valore (annessi n.1 e 2) sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ricostruzione

Grado di intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 149

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Forte Degenfeld

Indirizzo Piovezzano

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 150

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale - Commerciale

Indirizzo Piazza IV Novembre

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico


Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 151

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale - Commerciale

Indirizzo Piazza IV Novembre

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico


Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 152

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale - Commerciale

Indirizzo Piazza IV Novembre

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note


Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 153

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Brennero

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 154

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 155

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Sambuco

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 156

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 157

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 158

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 159

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 160

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 161

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 162

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale - Commerciale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico


Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 163

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 164

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico


Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 165

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 166

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 167

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

X	Integra
	Parzialmente alterato (reversibile)
	Sostituita da altro tipo di edilizio
	In rovina
	Non Classificabile

Stato di manutenzione

X	Buono
	Discreto
	Cattivo
	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

X	In uso
	Parzialmente in uso
	Dismesso

Vincoli

	Nessun vincolo
	Vincolo monumentale
X	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 168

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 169

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale - Commerciale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 170

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note


Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 171

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 172

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 173

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
<input type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note


Grado di intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 174

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Due Porte

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note


Grado di intervento

2

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 175

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Chiesa

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 2

Grado di conservazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
	<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
	<input type="checkbox"/>	In rovina
	<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione	<input type="checkbox"/>	Buono
	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
	<input type="checkbox"/>	Cattivo
	<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
	<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli	<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
	<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico


Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 176

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Chiesa

Indirizzo Via Chiesa

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 1

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

1

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 177

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Chiesa

Indirizzo Via Chiesa

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 178

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Via Chiesa

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Integra
<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
<input type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
<input type="checkbox"/>	In rovina
<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione

<input type="checkbox"/>	Buono
<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
<input type="checkbox"/>	Cattivo
<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo

<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli

<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico

Elementi caratterizzanti


Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

3

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 179

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale

Indirizzo Piazza IV Novembre

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	Integra
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
	<input type="checkbox"/>	In rovina
	<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Buono
	<input type="checkbox"/>	Discreto
	<input type="checkbox"/>	Cattivo
	<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
	<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli	<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
	<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico


Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui


Note

Grado di intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica



N° 180

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ

Tipologia e Descrizione Residenziale - Commerciale

Indirizzo Piazza IV Novembre

CONSISTENZA E STATO RILEVATO

Piani fuori terra 3

Grado di conservazione	<input type="checkbox"/>	Integra
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente alterato (reversibile)
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituita da altro tipo di edilizio
	<input type="checkbox"/>	In rovina
	<input type="checkbox"/>	Non Classificabile

Stato di manutenzione	<input type="checkbox"/>	Buono
	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto
	<input type="checkbox"/>	Cattivo
	<input type="checkbox"/>	Lavori in corso

Tipo di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/>	In uso
	<input type="checkbox"/>	Parzialmente in uso
	<input type="checkbox"/>	Dismesso

Vincoli	<input type="checkbox"/>	Nessun vincolo
	<input type="checkbox"/>	Vincolo monumentale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vincolo Paesaggistico


Elementi caratterizzanti

Elementi incongrui

Note

Grado di intervento

Catasto austriaco



Ortofoto



Documentazione Fotografica

